



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar Collect AB jämfört med Svea Solar

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/svea-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+58,3 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

14,1 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,3 % för Svea Solar.

2,5 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

+24,1 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 9,2 % för Svea Solar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

66,7 %

av Solar Collect ABs offentliga besiktningar är godkända


Solar Collect AB

66,7 %



Svea Solar

8,4 %



Solar Collect AB

3

besiktningar


Svea Solar

534

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solar Collect AB
 Svea Solar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Svea Solar	Solar Collect AB
Montagesystem	62 granskade kontrollpunkter	82,7 %	96,8 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	87,5 %	93,5 %
Växelriktare	117 granskade kontrollpunkter	92,7 %	95,7 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,8 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Solar Collect AB Svea Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Svea Solar	Solar Collect AB
Kalmar län	3 respektive 14 besiktningar	0 %	66,7 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solar Collect AB och Svea Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solar Collect AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Svea Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solar-collect-ab/data/jamfor/svea-solar

