



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solaritet jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solaritet/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+66,7 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 0 % för Solaritet.

5,2 pp

Solaritet har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

7,5 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,7 % för Solaritet.

+33,3 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solaritet.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solaritets offentliga besiktningar är godkända


Solaritet

0 %



Solar Collect AB

66,7 %



Solaritet

8

besiktningar

Solar Collect AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Solaritet ■ Solar Collect AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Collect AB	Solaritet
Tillbehör	66 granskade kontrollpunkter	93,3 %	98,5 %
			
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	93,5 %	92,8 %
			
Växelriktare	171 granskade kontrollpunkter	95,7 %	94,7 %
			
Montagesystem	140 granskade kontrollpunkter	96,8 %	89,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solaritet är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solaritet/data/jamfor/solar-collect-ab

