



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solaritet jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solaritet/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

35,6 pp

Solaritet har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

7,1 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för Solaritet.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solaritets offentliga besiktningar är godkända


Solaritet

0 %



Sydpumpen AB

0 %



Solaritet

8

besiktningar

Sydpumpen AB




5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solaritet  Sydpumpen AB


2022		0 % 4 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	- 0 st
2024		0 % 1 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	Solaritet
Montagesystem	140 granskade kontrollpunkter	53,7 %	89,3 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	67,6 %	92,8 %
Tillbehör	66 granskade kontrollpunkter	86,7 %	98,5 %
Växelriktare	171 granskade kontrollpunkter	89,4 %	94,7 %
Batteri	14 granskade kontrollpunkter	100 %	92,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solaritet är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solaritet/data/jamfor/sydpumpen-ab

