



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solarkraft jämfört med AllSol Norden AB

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/allsol-norden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,1 pp

Solarkraft har högre andel godkända besiktningar

23,1 % godkända, jämfört med 0 % för AllSol Norden AB.

20,1 pp

Solarkraft har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

9,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 29,2 % för AllSol Norden AB.

0,2 pp skillnad

AllSol Norden AB ligger närmast Solarkraft vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter för AllSol Norden AB, jämfört med 5,3 % för Solarkraft.

+7,7 pp

Solarkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för AllSol Norden AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,1 %

av Solarkrafts offentliga besiktningar är godkända


Solarkraft

23,1 %



AllSol Norden AB

0 %



Solarkraft

13

besiktningar

AllSol Norden AB

9


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solarkraft ■ AllSol Norden AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		AllSol Norden AB	Solarkraft
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	70,8 %	90,9 %
Växeriktare	309 granskade kontrollpunkter	87,8 %	93,2 %
Montagesystem	283 granskade kontrollpunkter	79,1 %	83,7 %
Solpaneler	213 granskade kontrollpunkter	81,7 %	85,9 %
Tillbehör	132 granskade kontrollpunkter	92,6 %	94,7 %
Batteri	227 granskade kontrollpunkter	94,5 %	94,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solarkraft AllSol Norden AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		AllSol Norden AB	Solarkraft
Västra Götalands län	7 respektive 7 besiktningar	0 %	42,9 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solarkraft och AllSol Norden AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solarkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

AllSol Norden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/allsol-norden-ab

