



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solarkraft jämfört med Solcellskompaniet Väst

2021–2025

13 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/solcellskompaniet-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,5 pp

Solcellskompaniet Väst har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 23,1 % för Solarkraft.

1 pp

Solarkraft har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,8 % för Solcellskompaniet Väst.

3,8 pp

Solcellskompaniet Väst har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,1 % för Solarkraft.

+6,6 pp


Solcellskompaniet Väst har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 7,7 % för Solarkraft.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,1 %

av Solarkrafts offentliga besiktningar är godkända



Solarkraft
13
besiktningar


Solcellskompaniet Väst
7
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solarkraft ■ Solcellskompaniet Väst



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellskompaniet Väst	Solarkraft
Växeriktare	309 granskade kontrollpunkter	92,2 %	93,2 %
Batteri	227 granskade kontrollpunkter	94,3 %	94,7 %
Tillbehör	132 granskade kontrollpunkter	98,1 %	94,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	94,4 %	90,9 %
Montagesystem	283 granskade kontrollpunkter	87,4 %	83,7 %
Solpaneler	213 granskade kontrollpunkter	89,7 %	85,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solarkraft ■ Solcellskompaniet Väst



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solcellskompaniet Väst	Solarkraft
Västra Götalands län	7 respektive 7 besiktningar	28,6 %	42,9 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solarkraft och Solcellskompaniet Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solarkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellskompaniet Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solarkraft/data/jamfor/solcellskompaniet-vast

