



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solarsurf Sverige AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

2 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solarsurf-sverige-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

4,1 pp färre fel

**Solarsurf Sverige AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
tillbehör**

0 % icke-godkända punkter mot 4,1 % för genomsnittet.

2 besiktningar

**Solarsurf Sverige AB har 2 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 2 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solarsurf Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Solarsurf Sverige AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Solarsurf Sverige AB

2

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solarsurf Sverige AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Solarsurf Sverige AB
Tillbehör	10 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Batteri	19 granskade kontrollpunkter	96,3 %	100 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	89 %	91,3 %
Växeriktare	108 granskade kontrollpunkter	92,1 %	87 %
Montagesystem	69 granskade kontrollpunkter	85,3 %	68,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solarsurf Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solarsurf-sverige-ab/data

