



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solcella Värmdö jämfört med genomsnittet

2021–2025

1 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcella-varmdo/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

5,7 pp färre fel

Solcella Värmdö presterar bättre än
genomsnittet vid montering av
solpaneler

5,3 % icke-godkända punkter mot 11 % för genomsnittet.

1 besiktningar

Solcella Värmdö har 1 offentliga
besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 1 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solcella Värmdös offentliga besiktningar är godkända


Solcella Värmdö

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Solcella Värmdö

1

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcella Värmdö ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Solcella Värmdö
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
			
Solpaneler	19 granskade kontrollpunkter	89 %	94,7 %
			
Tillbehör	17 granskade kontrollpunkter	95,9 %	94,1 %
			
Batteri	44 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,2 %
			
Montagesystem	16 granskade kontrollpunkter	85,3 %	81,2 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Solcella Värmdö ■ Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcella Värmdö är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/solcella-varmdo/data

