



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellen.nu jämfört med E.ON

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/eon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

3,5 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

5,9 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

+4,9 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



E.ON

3,9 %



Solcellen.nu

108

besiktningar


E.ON

103

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solcellen.nu ■ E.ON


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		E.ON	Solcellen.nu
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	79,8 %	83,3 %
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	84,4 %	85,8 %
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	86 %	85,7 %
Växeloriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	90,5 %	89,2 %
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	94,9 %	92,6 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	97,4 %	91,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		E.ON	Solcellen.nu
Stockholms län	27 respektive 10 besiktningar	20 %	0 %
Skåne län	24 respektive 52 besiktningar	1,9 %	0 %
Västra Götalands län	19 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %
Östergötlands län	7 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %
Kronobergs län	3 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %
Örebro län	3 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellen.nu och E.ON.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

E.ON jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/eon

