



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellen.nu jämfört med GuldSolByggen

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/guldsolbyggen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,9 pp

Solcellen.nu har högre andel godkända besiktningar

0,9 % godkända, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.

12 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,7 % för GuldSolByggen.

0,9 pp

GuldSolByggen har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,4 % för Solcellen.nu.

+0,9 pp

Solcellen.nu har fler besiktningar med få anmärkningar

0,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



GuldSolByggen

0 %



Solcellen.nu

108

besiktningar

GuldSolByggen

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellen.nu ■ GuldSolByggen


2021		0 % 4 st	- 0 st
2022		0 % 34 st	- 0 st
2023		1,7 % 58 st	0 % 8 st
2024		0 % 11 st	0 % 8 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GuldSolByggen	Solcellen.nu
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	71,3 %	83,3 %
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	78,4 %	85,7 %
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	85,5 %	85,8 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	91,3 %	91,5 %
Växelriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	89,6 %	89,2 %
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	93,5 %	92,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		GuldSolByggen	Solcellen.nu
Stockholms län	27 respektive 12 besiktningar	0 %	0 %
Uppsala län	4 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellen.nu och GuldSolByggen.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

GuldSolByggen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/guldsolbyggen

