



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellen.nu jämfört med Sesol

2021–2025

108 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/sesol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+7,3 pp

Sesol har högre andel godkända besiktningar

8,2 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

1,1 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,8 % för Sesol.

4,6 pp

Sesol har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

+5,2 pp

Sesol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0,9 %

av Solcellen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solcellen.nu

0,9 %



Sesol

8,2 %



Solcellen.nu

108

besiktningar


Sesol

429

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solcellen.nu  Sesol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sesol	Solcellen.nu
Montagesystem	1 899 granskade kontrollpunkter	82,2 %	83,3 %
Solpaneler	1 102 granskade kontrollpunkter	88,7 %	85,8 %
Optimerare	7 granskade kontrollpunkter	88,9 %	85,7 %
Tillbehör	925 granskade kontrollpunkter	96,1 %	92,6 %
Växelriktare	3 099 granskade kontrollpunkter	92,9 %	89,2 %
Batteri	625 granskade kontrollpunkter	96,1 %	91,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solcellen.nu Sesol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sesol	Solcellen.nu
Stockholms län	27 respektive 61 besiktningar	9,8 %	0 %
Skåne län	24 respektive 110 besiktningar	7,3 %	0 %
Västra Götalands län	19 respektive 74 besiktningar	5,4 %	0 %
Östergötlands län	7 respektive 15 besiktningar	6,7 %	0 %
Värmlands län	4 respektive 22 besiktningar	9,1 %	0 %
Uppsala län	4 respektive 4 besiktningar	25 %	0 %
Kronobergs län	3 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellen.nu och Sesol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sesol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellennu/data/jamfor/sesol

