



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solcellskompaniet Väst jämfört med KomByggSol

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellskompaniet-vast/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,4 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 28,6 % för Solcellskompaniet Väst.

0,3 pp

Solcellskompaniet Väst har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

8,4 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,3 % för Solcellskompaniet Väst.

+25,7 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Solcellskompaniet Väst.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

28,6 %

av Solcellskompaniet Västs offentliga besiktningar är godkända


Solcellskompaniet Väst

28,6 %



KomByggSol

40 %



Solcellskompaniet Väst

7

besiktningar


KomByggSol

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solcellskompaniet Väst  KomByggSol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	Solcellskompaniet Väst
Batteri	122 granskade kontrollpunkter	77,8 %	94,3 %
Växeriktare	193 granskade kontrollpunkter	91,9 %	92,2 %
Tillbehör	107 granskade kontrollpunkter	100 %	98,1 %
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	100 %	94,4 %
Montagesystem	159 granskade kontrollpunkter	94,5 %	87,4 %
Solpaneler	117 granskade kontrollpunkter	98,1 %	89,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solcellskompaniet Väst KomByggSol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellskompaniet Väst är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellskompaniet-vast/data/jamfor/kombyggsol

