



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solcellskompaniet Väst jämfört med RSA Sol

2021–2025

7 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellskompaniet-vast/data/jamfor/rsa-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,6 pp

Solcellskompaniet Väst har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 20 % för RSA Sol.

5,9 pp

Solcellskompaniet Väst har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för RSA Sol.

4,1 pp

RSA Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,8 % för Solcellskompaniet Väst.

+5,7 pp

RSA Sol har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Solcellskompaniet Väst.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

28,6 %

av Solcellskompaniet Västs offentliga besiktningar är godkända


Solcellskompaniet Väst

28,6 %



RSA Sol

20 %



Solcellskompaniet Väst

7

besiktningar

RSA Sol

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellskompaniet Väst ■ RSA Sol



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		RSA Sol	Solcellskompaniet Väst
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	88,5 %	94,4 %
Solpaneler	117 granskade kontrollpunkter	89,2 %	89,7 %
Montagesystem	159 granskade kontrollpunkter	87,9 %	87,4 %
Tillbehör	107 granskade kontrollpunkter	100 %	98,1 %
Växelriktare	193 granskade kontrollpunkter	96,3 %	92,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solcellskompaniet Väst RSA Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellskompaniet Väst är registrerad som installatör.

Jämförelse

RSA Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellskompaniet-vast/data/jamfor/rsa-sol

