



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Solcellsproffsen jämfört med Vattenfall

2021–2025

## 18 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/vattenfall)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +6,3 pp

**Vattenfall har högre andel godkända besiktningar**

6,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.

### 8,3 pp

**Solcellsproffsen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

11,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,7 % för Vattenfall.

### 6,3 pp

**Vattenfall har lägre felfrekvens vid installation av optimerare**

20 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,3 % för Solcellsproffsen.

### +6,3 pp

**Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar**

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solcellsproffsen.


**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Solcellsproffsens offentliga besiktningar är godkända


Solcellsproffsen

0 %



Vattenfall

6,3 %



Solcellsproffsen

**18**

besiktningar

Vattenfall

**16**


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solcellsproffsen ■ Vattenfall




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Vattenfall | Solcellsproffsen |
|----------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>Solpaneler</b>    | 281 granskade kontrollpunkter | 80,3 %     | <b>88,6 %</b>    |
| <b>Tillbehör</b>     | 162 granskade kontrollpunkter | 91,9 %     | <b>98,8 %</b>    |
| <b>Montagesystem</b> | 444 granskade kontrollpunkter | 80,6 %     | <b>85,8 %</b>    |
| <b>Växeloriktare</b> | 619 granskade kontrollpunkter | 88 %       | <b>89,8 %</b>    |
| <b>Batteri</b>       | 175 granskade kontrollpunkter | 92,6 %     | <b>93,7 %</b>    |
| <b>Optimerare</b>    | 19 granskade kontrollpunkter  | 80 %       | <b>73,7 %</b>    |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län         |                             | Vattenfall | Solcellsproffsen |
|-------------|-----------------------------|------------|------------------|
| Uppsala län | 3 respektive 3 besiktningar | 0 %        | 0 %              |
| <div></div> |                             |            |                  |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solcellsproffsen och Vattenfall.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solcellsproffsen är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/vattenfall](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/solcellsproffsen/data/jamfor/vattenfall)

