



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solebra AB jämfört med Penthon

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solebra-ab/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

2,7 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Penthon.

2,6 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,8 % för Solebra AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solebra ABs offentliga besiktningar är godkända


Solebra AB

0 %



Penthon

0 %



Solebra AB

3

besiktningar

Penthon





6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solebra AB  Penthon


2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 2 st	0 % 3 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Solebra AB
Montagesystem	59 granskade kontrollpunkter	87,1 %	89,8 %
Solpaneler	51 granskade kontrollpunkter	86,2 %	88,2 %
Växelriktare	83 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,2 %
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	98,2 %	97,2 %
Batteri	74 granskade kontrollpunkter	95,8 %	93,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solebra AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solebra-ab/data/jamfor/penthon

