



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solebra AB jämfört med SolNord AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solebra-ab/data/jamfor/solnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

4,6 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för SolNord AB.

3,5 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Solebra AB.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solebra ABs offentliga besiktningar är godkända


Solebra AB

0 %



SolNord AB

4 %



Solebra AB

3

besiktningar


SolNord AB

25

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solebra AB  SolNord AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SolNord AB	Solebra AB
Montagesystem	59 granskade kontrollpunkter	85,2 %	89,8 %
Växeriktare	83 granskade kontrollpunkter	93,1 %	95,2 %
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	95,6 %	97,2 %
Batteri	74 granskade kontrollpunkter	94,1 %	93,2 %
Solpaneler	51 granskade kontrollpunkter	91,7 %	88,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solebra AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SolNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solebra-ab/data/jamfor/solnord-ab

