



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# SolenergiProjekt jämfört med BYHMGARD

2021–2025

---

## 33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/byhmgard](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/byhmgard)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +9,8 pp

**BYHMGARD har högre andel godkända besiktningar**

25 % godkända, jämfört med 15,2 % för SolenergiProjekt.

### 7,4 pp

**SolenergiProjekt har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

### 2,7 pp

**BYHMGARD har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,7 % för SolenergiProjekt.

### +0,8 pp

**BYHMGARD har fler besiktningar med få anmärkningar**


25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 24,2 % för SolenergiProjekt.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


# 15,2 %

av SolenergiProjekts offentliga besiktningar är godkända

SolenergiProjekt 15,2 %



BYHMGARD 25 %



SolenergiProjekt

## 33

besiktningar


BYHMGARD

## 4

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 SolenergiProjekt  BYHMGARD

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | BYHMGARD | SolenergiProjekt |
|----------------------|-------------------------------|----------|------------------|
| <b>Optimerare</b>    | 26 granskade kontrollpunkter  | 88,9 %   | <b>100 %</b>     |
| <b>Montagesystem</b> | 527 granskade kontrollpunkter | 80,5 %   | <b>87,9 %</b>    |
| <b>Solpaneler</b>    | 487 granskade kontrollpunkter | 85,7 %   | <b>89,9 %</b>    |
| <b>Tillbehör</b>     | 259 granskade kontrollpunkter | 94,1 %   | <b>95,4 %</b>    |
| <b>Växelriktare</b>  | 915 granskade kontrollpunkter | 95,2 %   | <b>95,1 %</b>    |
| <b>Batteri</b>       | 374 granskade kontrollpunkter | 100 %    | <b>97,3 %</b>    |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SolenergiProjekt BYHMGARD



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolenergiProjekt är registrerad som installatör.

## Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/byhmgard](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/byhmgard)

