



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolenergiProjekt jämfört med Ecotech solutions

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solenergiProjekt/data/jamfor/ecotech-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,2 pp

SolenergiProjekt har högre andel godkända besiktningar

15,2 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

20,9 pp

SolenergiProjekt har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

4,6 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för SolenergiProjekt.

+24,2 pp


SolenergiProjekt har fler besiktningar med få anmärkningar

24,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

15,2 %

av SolenergiProjekts offentliga besiktningar är godkända



SolenergiProjekt

33

besiktningar

Ecotech solutions

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 SolenergiProjekt  Ecotech solutions

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ecotech solutions	SolenergiProjekt
Montagesystem	527 granskade kontrollpunkter	67 %	87,9 %
Solpaneler	487 granskade kontrollpunkter	79,7 %	89,9 %
Växelriktare	915 granskade kontrollpunkter	89,9 %	95,1 %
Batteri	374 granskade kontrollpunkter	96,7 %	97,3 %
Tillbehör	259 granskade kontrollpunkter	100 %	95,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SolenergiProjekt Ecotech solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolenergiProjekt är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ecotech solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/ecotech-solutions

