



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolenergiProjekt jämfört med Penthon

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solenergiProjekt/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,2 pp

SolenergiProjekt har högre andel godkända besiktningar

15,2 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

19,4 pp

SolenergiProjekt har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

2,8 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,6 % för SolenergiProjekt.

+24,2 pp


SolenergiProjekt har fler besiktningar med få anmärkningar

24,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

15,2 %

av SolenergiProjekts offentliga besiktningar är godkända



SolenergiProjekt

33

besiktningar

Penthon

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 SolenergiProjekt  Penthon

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	SolenergiProjekt
Optimerare	26 granskade kontrollpunkter	80,6 %	100 %
Solpaneler	487 granskade kontrollpunkter	86,2 %	89,9 %
Batteri	374 granskade kontrollpunkter	95,8 %	97,3 %
Montagesystem	527 granskade kontrollpunkter	87,1 %	87,9 %
Växeriktare	915 granskade kontrollpunkter	95,8 %	95,1 %
Tillbehör	259 granskade kontrollpunkter	98,2 %	95,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolenergiProjekt är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/penthon

