



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolenergiProjekt jämfört med Sydpumpen AB

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/sydpumpen-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+15,2 pp

SolenergiProjekt har högre andel godkända besiktningar

15,2 % godkända, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

34,2 pp

SolenergiProjekt har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 46,3 % för Sydpumpen AB.

2,7 pp

Sydpumpen AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,7 % för SolenergiProjekt.

+24,2 pp


SolenergiProjekt har fler besiktningar med få anmärkningar

24,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sydpumpen AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

15,2 %

av SolenergiProjekts offentliga besiktningar är godkända



SolenergiProjekt

33

besiktningar

Sydpumpen AB

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ SolenergiProjekt ■ Sydpumpen AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sydpumpen AB	SolenergiProjekt
Montagesystem	527 granskade kontrollpunkter	53,7 %	87,9 %
Solpaneler	487 granskade kontrollpunkter	67,6 %	89,9 %
Tillbehör	259 granskade kontrollpunkter	86,7 %	95,4 %
Växelriktare	915 granskade kontrollpunkter	89,4 %	95,1 %
Batteri	374 granskade kontrollpunkter	100 %	97,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SolenergiProjekt Sydpumpen AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolenergiProjekt är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sydpumpen AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solenergiprojekt/data/jamfor/sydpumpen-ab

