



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Soliga AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

1 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soliga-ab/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

12,7 pp färre fel

**Soliga AB presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
optimerare**

0 % icke-godkända punkter mot 12,7 % för genomsnittet.

1 besiktningar

**Soliga AB har 1 offentliga besiktningar i
underlaget**

Rapporten bygger på 1 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Soliga ABs offentliga besiktningar är godkända


Soliga AB

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Soliga AB

1

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Soliga AB  Genomsnittet

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Soliga AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
			
Växelriktare	39 granskade kontrollpunkter	92,1 %	100 %
			
Tillbehör	7 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
			
Montagesystem	22 granskade kontrollpunkter	85,3 %	86,4 %
			
Solpaneler	12 granskade kontrollpunkter	89 %	83,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soliga AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/soliga-ab/data

