



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solinnovation jämfört med Kraftringen

2021–2025

29 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/kraftringen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,8 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 17,2 % för Solinnovation.

1,2 pp

Solinnovation har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Kraftringen.

4,5 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 10 % för Solinnovation.

+16,6 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 3,4 % för Solinnovation.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,2 %

av Solinnovations offentliga besiktningar är godkända


Solinnovation

17,2 %



Kraftringen

20 %



Solinnovation

29

besiktningar


Kraftringen

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solinnovation  Kraftringen

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Krafttringen	Solinnovation
Optimerare	28 granskade kontrollpunkter	80 %	89,3 %
			
Montagesystem	492 granskade kontrollpunkter	87 %	88,2 %
			
Solpaneler	283 granskade kontrollpunkter	91,8 %	88 %
			
Växeriktare	732 granskade kontrollpunkter	94,5 %	90 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solinnovation är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kraftringen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solinnovation/data/jamfor/kraftringen

