



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solivo jämfört med Hammarö Solenergi

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/hammaro-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25,7 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 11,8 % för Solivo.

8,3 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

14,5 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

+31,6 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för Solivo.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,8 %

av Solivos offentliga besiktningar är godkända


Solivo

11,8 %



Hammarö Solenergi

37,5 %



Solivo

17

besiktningar

Hammarö Solenergi

8


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solivo ■ Hammarö Solenergi




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Hammarö Solenergi	Solivo
Batteri	30 granskade kontrollpunkter	91,7 %	100 %
Tillbehör	129 granskade kontrollpunkter	96,3 %	93,8 %
Växelriktare	585 granskade kontrollpunkter	96,6 %	91,1 %
Montagesystem	389 granskade kontrollpunkter	94,5 %	82,8 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	96,9 %	82,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solivo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Hammarö Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/hammaro-solenergi

