



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solivo jämfört med Kraftringen

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/kraftringen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 11,8 % för Solivo.

9,4 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

3,4 pp skillnad

Solivo ligger närmast Kraftringen vid installation av växelriktare

8,9 % icke-godkända punkter för Solivo, jämfört med 5,5 % för Kraftringen.

+14,1 pp


Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,9 % för Solivo.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,8 %

av Solivos offentliga besiktningar är godkända




Solivo
17
besiktningar

Kraftringen
5
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solivo  Kraftingen

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kraftringen	Solivo
Växeriktare	585 granskade kontrollpunkter	94,5 %	91,1 %
Montagesystem	389 granskade kontrollpunkter	87 %	82,8 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	91,8 %	82,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solivo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kraftringen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/kraftringen

