



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solivo jämfört med Sol1 AB

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/sol1-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,5 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 11,8 % för Solivo.

5 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5 % för Sol1 AB.

6,2 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,2 % för Solivo.

+5,9 pp

Solivo har fler besiktningar med få anmärkningar


5,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


11,8 %

av Solivos offentliga besiktningar är godkända

Solivo 11,8 %



Sol1 AB 33,3 %



Solivo

17

besiktningar

Sol1 AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solivo ■ Sol1 AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol1 AB	Solivo
Batteri	30 granskade kontrollpunkter	95 %	100 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	78,3 %	82,4 %
Montagesystem	389 granskade kontrollpunkter	79,4 %	82,8 %
Växeriktare	585 granskade kontrollpunkter	87,7 %	91,1 %
Tillbehör	129 granskade kontrollpunkter	100 %	93,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solivo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solivo/data/jamfor/sol1-ab

