



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solkontakt Stockholm AB jämfört med Idola Solkraft

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/idola-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Idola Solkraft.

15,2 pp

Solkontakt Stockholm AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 31,9 % för Idola Solkraft.

0,5 pp

Idola Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,3 % för Solkontakt Stockholm AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solkontakt Stockholm ABs offentliga besiktningar är godkända


Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Idola Solkraft

0 %



Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar


Idola Solkraft

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solkontakt Stockholm AB  Idola Solkraft

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Idola Solkraft	Solkontakt Stockholm AB
Montagesystem	66 granskade kontrollpunkter	68,1 %	83,3 %
Växeriktare	123 granskade kontrollpunkter	90 %	91,1 %
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	95,7 %	96 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	84,2 %	83,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solkontakt Stockholm AB Idola Solkraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkontakt Stockholm AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Idola Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/idola-solkraft

