



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solkontakt Stockholm AB jämfört med Soldags

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/soldags



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,1 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 12,2 % för Soldags.

5,1 pp

Soldags har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,7 % för Solkontakt Stockholm AB.

1,5 pp skillnad

Solkontakt Stockholm AB ligger närmast Soldags vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter för Solkontakt Stockholm AB, jämfört med 2,5 % för Soldags.

+9,8 pp

Soldags har fler besiktningar med få anmärkningar

9,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solkontakt Stockholm ABs offentliga besiktningar är godkända


Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Soldags

12,2 %



Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar


Soldags

41

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solkontakt Stockholm AB
 Soldags


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soldags	Solkontakt Stockholm AB
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	97,5 %	96 %
Växeriktare	123 granskade kontrollpunkter	93,6 %	91,1 %
Montagesystem	66 granskade kontrollpunkter	86,6 %	83,3 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	87,9 %	83,7 %
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	96,4 %	91,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solkontakt Stockholm AB Soldags



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Soldags	Solkontakt Stockholm AB
Stockholms län	3 respektive 13 besiktningar	23,1 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solkontakt Stockholm AB och Soldags.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkontakt Stockholm AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soldags jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/soldags

