



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkontakt Stockholm AB jämfört med Solkomplett Sverige AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.

7,8 pp

Solkomplett Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,3 % för Solkontakt Stockholm AB.

1,6 pp skillnad

Solkontakt Stockholm AB ligger närmast Solkomplett Sverige AB vid installation av batterier

8,7 % icke-godkända punkter för Solkontakt Stockholm AB, jämfört med 7,1 % för Solkomplett Sverige AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solkontakt Stockholm ABs offentliga besiktningar är godkända


Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Solkomplett Sverige AB

0 %



Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar

Solkomplett Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solkontakt Stockholm AB  Solkomplett Sverige AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkomplett Sverige AB	Solkontakt Stockholm AB
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	92,9 %	91,3 %
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	97,7 %	96 %
Växelriktare	123 granskade kontrollpunkter	94,2 %	91,1 %
Montagesystem	66 granskade kontrollpunkter	88 %	83,3 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	91,5 %	83,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solkontakt Stockholm AB Solkomplett Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkomplett Sverige AB	Solkontakt Stockholm AB
Stockholms län	3 respektive 3 besiktningar	0 % 33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solkontakt Stockholm AB och Solkomplett Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkontakt Stockholm AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkomplett Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab

