



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkontakt Stockholm AB jämfört med Svea Solar

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/svea-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+24,9 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 8,4 % för Svea Solar.

0,6 pp

Solkontakt Stockholm AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,3 % för Svea Solar.

4,2 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,7 % för Solkontakt Stockholm AB.

+9,2 pp


Svea Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

9,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solkontakt Stockholm ABs offentliga besiktningar är godkända



Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar


Svea Solar

534

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solkontakt Stockholm AB  Svea Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Svea Solar	Solkontakt Stockholm AB
Montagesystem	66 granskade kontrollpunkter	82,7 %	83,3 %
Tillbehör	25 granskade kontrollpunkter	95,8 %	96 %
Växelriktare	123 granskade kontrollpunkter	92,7 %	91,1 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	87,5 %	83,7 %
Batteri	23 granskade kontrollpunkter	95,5 %	91,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

Solkontakt Stockholm AB Svea Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Svea Solar	Solkontakt Stockholm AB
Stockholms län	3 respektive 122 besiktningar	11,5 %	33,3 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solkontakt Stockholm AB och Svea Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkontakt Stockholm AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Svea Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkontakt-stockholm-ab/data/jamfor/svea-solar

