



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkraft EMK jämfört med Hyllinge Solkraft AB

2021–2025

75 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/hyllinge-solkraft-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,3 pp

Solkraft EMK har högre andel godkända besiktningar

1,3 % godkända, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.

8,3 pp

Solkraft EMK har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Hyllinge Solkraft AB.

8,2 pp

Hyllinge Solkraft AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

15,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,5 % för Solkraft EMK.

+1,3 pp

Solkraft EMK har fler besiktningar med få anmärkningar

1,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Hyllinge Solkraft AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

1,3 %

av Solkraft EMKs offentliga besiktningar är godkända


Solkraft EMK

1,3 %



Hyllinge Solkraft AB

0 %



Solkraft EMK

75

besiktningar


Hyllinge Solkraft AB

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solkraft EMK ■ Hyllinge Solkraft AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Hyllinge Solkraft AB	Solkraft EMK
Tillbehör	299 granskade kontrollpunkter	87,7 %	96 %
Batteri	107 granskade kontrollpunkter	86,7 %	93,5 %
Växelriktare	2 376 granskade kontrollpunkter	84,6 %	89,6 %
Solpaneler	1 113 granskade kontrollpunkter	84,4 %	84,6 %
Montagesystem	1 499 granskade kontrollpunkter	84,7 %	76,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solkraft EMK Hyllinge Solkraft AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Hyllinge Solkraft AB	Solkraft EMK
Skåne län	32 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solkraft EMK och Hyllinge Solkraft AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkraft EMK är registrerad som installatör.

Jämförelse

Hyllinge Solkraft AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkraft-emk/data/jamfor/hyllinge-solkraft-ab

