



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkungen jämfört med Penthon

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

20,8 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

3,7 pp skillnad

Solkungen ligger närmast Penthon vid montering av solpaneler

17,5 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 13,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



Penthon

0 %



Solkungen

4

besiktningar

Penthon

6

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solkungen ■ Penthon


2022		0 % 2 st	0 % 1 st
2023		0 % 2 st	0 % 2 st
2024		- 0 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Solkungen
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	80,6 %	100 %
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	86,2 %	82,5 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	95,8 %	88,5 %
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	98,2 %	90,9 %
Växeriktare	125 granskade kontrollpunkter	95,8 %	76,8 %
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	87,1 %	66,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/penthon

