



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solkungen jämfört med PLW Energihus

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/plw-energihus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

20,4 pp

PLW Energihus har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

13,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,7 % för Solkungen.

8,6 pp skillnad

Solkungen ligger närmast PLW Energihus vid installation av batterier

11,5 % icke-godkända punkter för Solkungen, jämfört med 2,9 % för PLW Energihus.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solkungens offentliga besiktningar är godkända


Solkungen

0 %



PLW Energihus

0 %



Solkungen

4

besiktningar

PLW Energihus




3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Solkungen  PLW Energihus


2022		0 % 2 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	- 0 st
2024		- 0 st	0 % 2 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		PLW Energihus	Solkungen
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	97,1 %	88,5 %
			
Tillbehör	33 granskade kontrollpunkter	100 %	90,9 %
			
Solpaneler	57 granskade kontrollpunkter	94 %	82,5 %
			
Montagesystem	86 granskade kontrollpunkter	86,7 %	66,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solkungen är registrerad som installatör.

Jämförelse

PLW Energihus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solkungen/data/jamfor/plw-energihus

