



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolNord AB jämfört med JS Elservice

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/js-elservice



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

9,6 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

4,4 pp

JS Elservice har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för SolNord AB.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



JS Elservice

0 %



SolNord AB

25

besiktningar


JS Elservice

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ SolNord AB ■ JS Elservice


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		JS Elservice	SolNord AB
Optimerare	27 granskade kontrollpunkter	80 %	92,6 %
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	75,6 %	85,2 %
Solpaneler	387 granskade kontrollpunkter	89,1 %	91,7 %
Växelriktare	923 granskade kontrollpunkter	94,2 %	93,1 %
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	100 %	95,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		JS Elservice	SolNord AB
Skåne län	14 respektive 3 besiktningar	0 %	7,1 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både SolNord AB och JS Elservice.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

JS Elservice jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/js-elservice

