



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

SolNord AB jämfört med Solebra AB

2021–2025

25 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4 pp

SolNord AB har högre andel godkända besiktningar

4 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

3,5 pp

SolNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Solebra AB.

4,6 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,8 % för SolNord AB.

+8 pp

SolNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4 %

av SolNord ABs offentliga besiktningar är godkända


SolNord AB

4 %



Solebra AB

0 %



SolNord AB

25

besiktningar


Solebra AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ SolNord AB ■ Solebra AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	SolNord AB
Solpaneler	387 granskade kontrollpunkter	88,2 %	91,7 %
Batteri	118 granskade kontrollpunkter	93,2 %	94,1 %
Tillbehör	182 granskade kontrollpunkter	97,2 %	95,6 %
Växeriktare	923 granskade kontrollpunkter	95,2 %	93,1 %
Montagesystem	453 granskade kontrollpunkter	89,8 %	85,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

SolNord AB Solebra AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där SolNord AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solnord-ab/data/jamfor/solebra-ab

