



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Solortus jämfört med Uddevalla Energi AB

2021–2025

---

## 4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/uddevalla-energi-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/uddevalla-energi-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +33,3 pp

**Uddevalla Energi AB har högre andel godkända besiktningar**

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solortus.

### 4,5 pp

**Solortus har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

12,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Uddevalla Energi AB.

### 17,4 pp

**Uddevalla Energi AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

20,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

### 0 %

**Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma**

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



## Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

# 0 %

av Solortuss offentliga besiktningar är godkända


Solortus

0 %



Uddevalla Energi AB

33,3 %



Solortus

## 4

besiktningar

Uddevalla Energi AB

## 3


besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Solortus ■ Uddevalla Energi AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                               | Uddevalla Energi AB | Solortus      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 82 granskade kontrollpunkter  | 83,3 %              | <b>87,8 %</b> |
|    |                               |                     |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 142 granskade kontrollpunkter | 93,3 %              | <b>93 %</b>   |
|    |                               |                     |               |
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 20 granskade kontrollpunkter  | 100 %               | <b>95 %</b>   |
|    |                               |                     |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 113 granskade kontrollpunkter | 79,3 %              | <b>61,9 %</b> |
|  |                               |                     |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solortus Uddevalla Energi AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solortus är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Uddevalla Energi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/uddevalla-energi-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/solortus/data/jamfor/uddevalla-energi-ab)

