



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solpanelen.nu jämfört med Alstra

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,6 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

22,4 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

0,1 pp skillnad

Solpanelen.nu ligger närmast Alstra vid installation av tillbehör

11,1 % icke-godkända punkter för Solpanelen.nu, jämfört med 11 % för Alstra.

+11,1 pp

Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solpanelen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solpanelen.nu

0 %



Alstra

5,6 %



Solpanelen.nu

4

besiktningar


Alstra

54

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solpanelen.nu  Alstra

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	Solpanelen.nu
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	89 %	88,9 %
Växeriktare	161 granskade kontrollpunkter	91,3 %	90,1 %
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	85,7 %	76,9 %
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	98,1 %	87,1 %
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	89,1 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solpanelen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/alstra

