



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solpanelen.nu jämfört med Delidel

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/delidel



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,5 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

22 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

0,8 pp skillnad

Solpanelen.nu ligger närmast Delidel vid installation av växelriktare

9,9 % icke-godkända punkter för Solpanelen.nu, jämfört med 9,1 % för Delidel.

+17,5 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solpanelen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solpanelen.nu

0 %



Delidel

12,5 %



Solpanelen.nu

4

besiktningar

Delidel

40


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solpanelen.nu ■ Delidel




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Delidelt	Solpanelen.nu
Växeriktare	161 granskade kontrollpunkter	90,9 %	90,1 %
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	91,2 %	87,1 %
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	96,4 %	88,9 %
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	87 %	76,9 %
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	88,7 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solpanelen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Delidel jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/delidel

