



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solpanelen.nu jämfört med Hammarö Solenergi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/hammaro-solenergi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har högre andel godkända besiktningar

37,5 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

30,2 pp

Hammarö Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

4,6 pp skillnad

Solpanelen.nu ligger närmast Hammarö Solenergi vid installation av batterier

12,9 % icke-godkända punkter för Solpanelen.nu, jämfört med 8,3 % för Hammarö Solenergi.

+37,5 pp

Hammarö Solenergi har fler besiktningar med få anmärkningar

37,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solpanelen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solpanelen.nu

0 %



Hammarö Solenergi

37,5 %



Solpanelen.nu

4

besiktningar

Hammarö Solenergi

8


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

 Solpanelen.nu  Hammarö Solenergi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Hammarö Solenergi	Solpanelen.nu
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	91,7 %	87,1 %
			
Växeriktare	161 granskade kontrollpunkter	96,6 %	90,1 %
			
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	96,3 %	88,9 %
			
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	94,5 %	76,9 %
			
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	96,9 %	66,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solpanelen.nu Hammarö Solenergi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solpanelen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Hammarö Solenergi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/hammaro-solenergi

