



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solpanelen.nu jämfört med Sol1 AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/sol1-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solpanelen.nu.

2,4 pp

Solpanelen.nu har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

9,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Sol1 AB.

11,6 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

21,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Solpanelen.nus offentliga besiktningar är godkända


Solpanelen.nu

0 %



Sol1 AB

33,3 %



Solpanelen.nu

4

besiktningar

Sol1 AB

3

besiktningar


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol1 AB	Solpanelen.nu
Växelriktare	161 granskade kontrollpunkter	87,7 %	90,1 %
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	79,4 %	76,9 %
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	95 %	87,1 %
Tillbehör	45 granskade kontrollpunkter	100 %	88,9 %
Solpaneler	63 granskade kontrollpunkter	78,3 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solpanelen.nu Sol1 AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solpanelen.nu är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solpanelennu/data/jamfor/sol1-ab

