



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solsystem Sverige AB jämfört med E.ON

2021–2025

62 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/eon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,9 pp

Solsystem Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

4,8 % godkända, jämfört med 3,9 % för E.ON.

3,3 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,9 % för Solsystem Sverige AB.

0,1 pp skillnad

Solsystem Sverige AB ligger närmast E.ON vid installation av växelriktare

9,6 % icke-godkända punkter för Solsystem Sverige AB, jämfört med 9,5 % för E.ON.

+4,2 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,6 % för Solsystem Sverige AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,8 %

av Solsystem Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Solsystem Sverige AB

4,8 %



E.ON

3,9 %



Solsystem Sverige AB

62

besiktningar


E.ON

103

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solsystem Sverige AB ■ E.ON


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		E.ON	Solsystem Sverige AB
Växelriktare	2 361 granskade kontrollpunkter	90,5 %	90,4 %
Tillbehör	472 granskade kontrollpunkter	94,9 %	94,7 %
Montagesystem	1 445 granskade kontrollpunkter	79,8 %	79,2 %
Batteri	91 granskade kontrollpunkter	97,4 %	94,5 %
Solpaneler	1 007 granskade kontrollpunkter	84,4 %	81,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		E.ON	Solsystem Sverige AB
Hallands län	29 respektive 7 besiktningar	0 %	3,4 %
Skåne län	20 respektive 52 besiktningar	1,9 %	5 %
Västra Götalands län	6 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %
Kronobergs län	4 respektive 4 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solsystem Sverige AB och E.ON.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solsystem Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

E.ON jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/eon

