



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solsystem Sverige AB jämfört med Solcellen.nu

2021–2025

62 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/solcellennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,9 pp

Solsystem Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

4,8 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

3 pp

Solsystem Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,5 % för Solcellen.nu.

4,7 pp

Solcellen.nu har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,9 % för Solsystem Sverige AB.

+0,7 pp

Solsystem Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

1,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,8 %

av Solsystem Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Solsystem Sverige AB

4,8 %



Solcellen.nu

0,9 %



Solsystem Sverige AB

62

besiktningar


Solcellen.nu

108

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Solsystem Sverige AB ■ Solcellen.nu


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellen.nu	Solsystem Sverige AB
Batteri	91 granskade kontrollpunkter	91,5 %	94,5 %
Tillbehör	472 granskade kontrollpunkter	92,6 %	94,7 %
Växeriktare	2 361 granskade kontrollpunkter	89,2 %	90,4 %
Montagesystem	1 445 granskade kontrollpunkter	83,3 %	79,2 %
Solpaneler	1 007 granskade kontrollpunkter	85,8 %	81,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solsystem Sverige AB Solcellen.nu



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solcellen.nu	Solsystem Sverige AB
Skåne län	20 respektive 24 besiktningar	0 %	5 %
Västra Götalands län	6 respektive 19 besiktningar	0 %	0 %
Kronobergs län	4 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solsystem Sverige AB och Solcellen.nu.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solsystem Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/solcellennu

