



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solsystem Sverige AB jämfört med SunBro

2021–2025

62 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/sunbro



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+58,1 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 4,8 % för Solsystem Sverige AB.

18,5 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,8 % för Solsystem Sverige AB.

3,2 pp skillnad

Solsystem Sverige AB ligger närmast SunBro vid installation av tillbehör

5,3 % icke-godkända punkter för Solsystem Sverige AB, jämfört med 2,1 % för SunBro.

+63,3 pp

SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 1,6 % för Solsystem Sverige AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

4,8 %

av Solsystem Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Solsystem Sverige AB

4,8 %



SunBro

62,9 %



Solsystem Sverige AB

62

besiktningar


SunBro

97

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Solsystem Sverige AB  SunBro

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunBro	Solsystem Sverige AB
Tillbehör	472 granskade kontrollpunkter	97,9 %	94,7 %
Batteri	91 granskade kontrollpunkter	97,8 %	94,5 %
Växelriktare	2 361 granskade kontrollpunkter	97,9 %	90,4 %
Solpaneler	1 007 granskade kontrollpunkter	97,9 %	81,1 %
Montagesystem	1 445 granskade kontrollpunkter	97,7 %	79,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Solsystem Sverige AB SunBro



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		SunBro	Solsystem Sverige AB
Västra Götalands län	6 respektive 97 besiktningar	62,9 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Solsystem Sverige AB och SunBro.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solsystem Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solsystem-sverige-ab/data/jamfor/sunbro

