



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Soltjänst Sverige AB jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,3 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 25 % för Alfa Solvind i Skåne.

11,1 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

8,3 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

+41,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 25 % för Alfa Solvind i Skåne.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Soltjänst Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Alfa Solvind i Skåne

25 %



Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar

Alfa Solvind i Skåne

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soltjänst Sverige AB ■ Alfa Solvind i Skåne



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	Soltjänst Sverige AB
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	88,9 %	100 %
Växelriktare	119 granskade kontrollpunkter	95,5 %	99,2 %
Batteri	7 granskade kontrollpunkter	96,7 %	100 %
Montagesystem	68 granskade kontrollpunkter	91,7 %	92,6 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	94,3 %	86 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Soltjänst Sverige AB ■ Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soltjänst Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

