



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Soltjänst Sverige AB jämfört med Kungälv Närenergi AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,7 pp

Kungälv Närenergi AB har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 33,3 % för Soltjänst Sverige AB.

2 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,4 % för Kungälv Närenergi AB.

9,3 pp

Kungälv Närenergi AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för Soltjänst Sverige AB.

+16,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 50 % för Kungälv Närenergi AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Soltjänst Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända

Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Kungälv Närenergi AB

50 %



Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar

Kungälv Närenergi AB

4

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soltjänst Sverige AB

■ Kungälv Närenergi AB

2023



0 %

2 st

0 %

1 st

2024



100 %

1 st

66,7 %

3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kungälv Närenergi AB	Soltjänst Sverige AB
Montagesystem	68 granskade kontrollpunkter	90,6 %	92,6 %
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Växelriktare	119 granskade kontrollpunkter	99,4 %	99,2 %
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	95,3 %	86 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Soltjänst Sverige AB Kungälv Närenergi AB



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Kungälv Närenergi AB	Soltjänst Sverige AB
Västra Götalands län	3 respektive 4 besiktningar	50 % 33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Soltjänst Sverige AB och Kungälv Närenergi AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soltjänst Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kungälv Närenergi AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/kungalv-narenergi-ab

