



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Soltjänst Sverige AB jämfört med Telge Energi

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/telge-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Soltjänst Sverige AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Telge Energi.

22,5 pp

Soltjänst Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 29,9 % för Telge Energi.

2,5 pp skillnad

Telge Energi ligger närmast Soltjänst Sverige AB vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter för Telge Energi, jämfört med 0 % för Soltjänst Sverige AB.

+66,7 pp

Soltjänst Sverige AB har fler besiktningar med få anmärkningar

66,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Telge Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Soltjänst Sverige ABs offentliga besiktningar är godkända


Soltjänst Sverige AB

33,3 %



Telge Energi

0 %



Soltjänst Sverige AB

3

besiktningar

Telge Energi



10

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Soltjänst Sverige AB  Telge Energi


2022		- 0 st	0 % 2 st
2023		0 % 2 st	0 % 7 st
2024		100 % 1 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Telge Energi	Soltjänst Sverige AB
Montagesystem	68 granskade kontrollpunkter	70,1 %	92,6 %
			
Solpaneler	43 granskade kontrollpunkter	74,3 %	86 %
			
Växelriktare	119 granskade kontrollpunkter	88,7 %	99,2 %
			
Tillbehör	18 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soltjänst Sverige AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Telge Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soltjanst-sverige-ab/data/jamfor/telge-energi

