



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solverket Alfa jämfört med Decasol

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/decasol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+24,2 pp

Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 9,1 % för Decasol.

12,2 pp

Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,6 % för Decasol.

19,4 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

+6,1 pp

Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solverket Alfa.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Solverket Alfes offentliga besiktningar är godkända


Solverket Alfa

33,3 %



Decasol

9,1 %



Solverket Alfa

6

besiktningar


Decasol

33

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solverket Alfa  Decasol

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Decasol	Solverket Alfa
Montagesystem	94 granskade kontrollpunkter	81,4 %	93,6 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	91,7 %	100 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	90 %	88,1 %
Tillbehör	29 granskade kontrollpunkter	95,7 %	93,1 %
Solpaneler	58 granskade kontrollpunkter	87,8 %	81 %
Batteri	12 granskade kontrollpunkter	94,4 %	75 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solverket Alfa är registrerad som installatör.

Jämförelse

Decasol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/decasol

