



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**

# Solverket Alfa jämfört med Moveco

2021–2025

## 6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/moveco](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/moveco)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +9,5 pp

**Solverket Alfa har högre andel godkända besiktningar**

33,3 % godkända, jämfört med 23,8 % för Moveco.

### 3 pp

**Solverket Alfa har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem**

6,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,4 % för Moveco.

### 21,2 pp

**Moveco har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

3,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Solverket Alfa.

### +14,3 pp

**Moveco har fler besiktningar med få anmärkningar**

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solverket Alfa.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**33,3 %**

av Solverket Alfes offentliga besiktningar är godkända


Solverket Alfa

33,3 %



Moveco

23,8 %



Solverket Alfa

**6**

besiktningar


Moveco

**42**

besiktningar

## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Solverket Alfa ■ Moveco


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                               | Moveco | Solverket Alfa |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| <b>Optimerare</b>    | 3 granskade kontrollpunkter   | 80 %   | <b>100 %</b>   |
| <b>Montagesystem</b> | 94 granskade kontrollpunkter  | 90,6 % | <b>93,6 %</b>  |
| <b>Tillbehör</b>     | 29 granskade kontrollpunkter  | 95,8 % | <b>93,1 %</b>  |
| <b>Växelriktare</b>  | 159 granskade kontrollpunkter | 92,8 % | <b>88,1 %</b>  |
| <b>Solpaneler</b>    | 58 granskade kontrollpunkter  | 95,9 % | <b>81 %</b>    |
| <b>Batteri</b>       | 12 granskade kontrollpunkter  | 96,2 % | <b>75 %</b>    |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solverket Alfa är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Moveco jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/moveco](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/solverket-alfa/data/jamfor/moveco)

