



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solvision jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,9 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 40 % för Assemblin Solar AB.

6,1 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

3 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

+33,3 pp


Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

52,9 %

av Solvisions offentliga besiktningar är godkända




Solvision
17
besiktningar

Assemblin Solar AB
15
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Solvision  Assemblin Solar AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Solvision
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	93,9 %	100 %
Växeriktare	611 granskade kontrollpunkter	97,2 %	97,7 %
Optimerare	18 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Montagesystem	351 granskade kontrollpunkter	91,1 %	90,3 %
Solpaneler	254 granskade kontrollpunkter	98,4 %	95,7 %
Tillbehör	109 granskade kontrollpunkter	97,5 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Solvision är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/solvision/data/jamfor/assemblin-solar-ab

