



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solar jämfört med Alstra

2021–2025

37 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar/data/jamfor/alstra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,9 pp

Alstra har högre andel godkända besiktningar

5,6 % godkända, jämfört med 2,7 % för Soolar.

5,5 pp

Soolar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Alstra.

19,8 pp

Alstra har lägre felfrekvens vid installation av batterier

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Soolar.

+8,4 pp


Alstra har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Soolar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2,7 %

av Soolars offentliga besiktningar är godkända



Soolar
37
besiktningar


Alstra
54
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soolar ■ Alstra




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alstra	Solar
Tillbehör	238 granskade kontrollpunkter	89 %	94,5 %
Växeriktare	1 238 granskade kontrollpunkter	91,3 %	89,9 %
Montagesystem	897 granskade kontrollpunkter	85,7 %	75,4 %
Solarpaneler	462 granskade kontrollpunkter	89,1 %	78,8 %
Batteri	69 granskade kontrollpunkter	98,1 %	78,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alstra jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soolar/data/jamfor/alstra

