



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Solar jämfört med HD Norrsken

2021–2025

37 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar/data/jamfor/hd-norrsken



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

Soolar har högre andel godkända besiktningar

2,7 % godkända, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

1,3 pp

Soolar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

10,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,4 % för HD Norrsken.

5,5 pp

HD Norrsken har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Soolar.

+2,7 pp

Soolar har fler besiktningar med få anmärkningar


2,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för HD Norrsken.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


2,7 %

av Soolars offentliga besiktningar är godkända

Soolar 2,7 %



HD Norrsken 0 %



Soolar

37

besiktningar

HD Norrsken

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soolar ■ HD Norrsken


2022		0 % 5 st	- 0 st
2023		0 % 17 st	0 % 3 st
2024		0 % 11 st	- 0 st
2025		25 % 4 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HD Norrsken	Solar
Växeriktare	1 238 granskade kontrollpunkter	88,6 %	89,9 %
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	79,1 %	78,8 %
Tillbehör	238 granskade kontrollpunkter	100 %	94,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

HD Norrsken jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soolar/data/jamfor/hd-norrsken

