



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Solar jämfört med Kraftringen

2021–2025

37 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/solar/data/jamfor/kraftringen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,3 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 2,7 % för Soolar.

13 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,2 % för Soolar.

4,6 pp skillnad

Soolar ligger närmast Kraftringen vid installation av växelriktare

10,1 % icke-godkända punkter för Soolar, jämfört med 5,5 % för Kraftringen.

+17,3 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar


20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Soolar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


2,7 %

av Soolars offentliga besiktningar är godkända

Soolar 2,7 %



Kraftringen 20 %



Soolar

37

besiktningar

Kraftringen

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Soolar ■ Krafteringen


2022		0 % 5 st	0 % 2 st
2023		0 % 17 st	0 % 2 st
2024		0 % 11 st	100 % 1 st
2025		25 % 4 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kraftringen	Solar
Växeriktare	1 238 granskade kontrollpunkter	94,5 %	89,9 %
Montagesystem	897 granskade kontrollpunkter	87 %	75,4 %
Solpaneler	462 granskade kontrollpunkter	91,8 %	78,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Soolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kraftringen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/soolar/data/jamfor/kraftringen

